

Dôležité pokyny k preberaniu sklenených skleníkov

Osobný odber na našich pobočkách

Najjednoduchší spôsob odvozu. Potrebujete iba príviesny vozík. Upozorňujeme na vysokú hmotnosť skla, z tohto dôvodu skontrolujte vopred povolenú nosnosť vozíku.

Balenie sklenených výplní

Sklenené výplne sú starostlivo zabalené v drevenej debne. Upozorňujeme na vysokú hmotnosť – až 450 kg.

Preberaní tovaru od dopravcu

Na zloženie prosím zaistite prítomnosť min 2 osôb pre prípad, že bude potrebné debnu rozobrať priamo na vozidle a odoslať jednotlivé sklenené výplne.

Pred podpísaním dokladu o prevzatí bezchybného tovaru (teda pred odchodom dopravcu) je bezpodmienečne nutné skontrolovať balenie skla - či nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Otvorte balenie z hornej strany. Ak nevidíte v balení drobné črepy, potom je sklo v poriadku. Ak je tovar viditeľne poškodený, tak ho nepreberajte (!!) a s vodičom ihneď spíšte zápis o poškodení zásielky.

Praha	Olomouc	Pardubice	České Budějovice	Karlovy Vary	Plzeň	Ostrava	Brno
Hlubočinka 809 251 68 Sulice tel.: 251 562 736 fax: 251 560 278 mob.: 603 144 849 praha@lanitplast.cz	Hamerská 19 772 06 Olomouc tel.: 585 312 199 fax: 585 311 000 mob.: 605 281 352 olomouc@lanitplast.cz	Fáblovka 400 533 52 Pardubice tel.: 466 414 351 fax: 466 414 352 mob.: 731 583 297 pardubice@lanitplast.cz	Vrbenská 2083 370 01 České Budějovice tel.: 387 412 391 fax: 387 412 391 mob.: 739 081 908 budejovice@lanitplast.cz	Závodu Míru 306 360 17 Karlovy Vary tel.: 353 588 188 fax: 353 588 508 mob.: 737 288 599 karlovy.vary@lanitplast.cz	Koterovská 190 326 00 Plzeň tel.: 377 443 451 fax: 377 452 444 mob.: 737 288 597 plzen@lanitplast.cz	Martinovská 48 723 00 Ostrava tel.: 599 508 542 fax: 599 508 543 mob.: 731 481 111 ostrava@lanitplast.cz	Jiříkovská 11 664 51 Šlapanice tel.: 544 213 570 fax: 544 213 572 brno@lanitplast.cz